

Type dokument	Dok.nr.	15	
MNR: 15 - MANUELL FRES	Revisjon nr. Dato	a)	2022-24-10
	Dato	2021-28-01	
	Forfatter: Sign./ Dato	RN	
	Kontroll: Sign./ Dato		
	Godkjent: Sign./ Dato	GT	2021-27-05
	Erstatter	Tidligere inst. uten nr.	
	Del av dokument.		
	Side.		

- Bruk alltid egnet verneutstyr; åndedrettsvern, hørselsvern og vernebriller eller ansiktsmaske.
- Fresing må kun utføres av personer som har kompetanse med bruk av slikt utstyr, hvis du ikke har det må tid avtales med Rino Nilsen.
- Bruk aldri løstsittende klær, skjerf, lange smykker og løst hår ved bruk av skjærende maskiner.
- Det må ikke ligge løse gjenstander på fresen.
- OBS: Dekselet foran fresehodet skal være foran fresehodet når du freser.
- Spenn emnet godt fast!
- Velg fresehode og sett inn dette ved å bruke hurtigbytte.
- Tanger X,Y og Z (sette nullpunkt på alle akser). Det finnes mulighet for å bruke automatisk tangering av Z ved å bruke måleprobe.
- Vær forberedt på å trykke på nødstop hvis noe går galt.
- Når du er ferdig, rengjør maskinen grundig (støvsuging).
- Hvis opprydding ikke skjer, vil utelukkelse fra verkstedet bli vurdert.

Feil og mangler på maskiner og utstyr eller uryddige rom rapporteres til Rino Nilsen, rino.nilsen@hiof.no.