

Type dokument	Dok.nr.	24	
MNR: 24 - BÅNDSLIPEMASKIN	Revisjon nr.	Dato	a) 2022-24-10
	Dato	2021-26-01	
	Forfatter: Sign./ Dato	RN	
	Kontroll: Sign./ Dato		
	Godkjent: Sign./ Dato	GT	2021-27-05
	Erstatter	Tidligere inst. uten nr.	
	Del av dokument.		
	Side.		

- Bruk alltid verneutstyr; vernebriller eller vernemaske, vernesko, hørselsvern og hansker.
- Bruk aldri løstsittende klær, skjerf, lange smykker og løst hår ved bruk av skjærende maskiner.
- Hold alltid emnet hardt og stødig når du presser emnet mot slipebåndet, Hold emnet mot det store drivhjulet, ikke mellom drivhjulene der båndet løper fritt.
- Dersom det blir en rift i pussebåndet skal maskinen slås av (kontakt Rino Nilsen).
- Unngå berøring av roterende deler på maskinen.
- Rydd opp rundt maskinen når du er ferdig.
- Hvis opprydding ikke skjer, vil utelukkelse fra verkstedet vil bli vurdert.

Feil og mangler på maskiner og utstyr eller uryddige rom rapporteres til Rino Nilsen, rino.nilsen@hiof.no.